

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Лужанин Владимир Геннадьевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 17.12.2021 16:30:02
Уникальный программный ключ:
4f6042f92f26818253a667205646475b93807ac6

Акт

общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Пермь

«15» Апреля 2020г.

1. Название здания (сооружения)

9-этажное кирпичное здание общежития со встроенными помещениями

2. Адрес

Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Бульвар Гагарина, 72а

3. Владелец (балансодержатель)

ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России

4. Год постройки

1990

5. Материал стен

Кирпич

6. Этажность

9 этажей

7. Наличие подвала

С подвалом

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председатель: Алексеев А.В. – проректор по АХР

Членов комиссии:

1. Маркидонов А.В. – начальник ОпоЭЗиС;
2. Шкурко К.В. – инженер по эксплуатации зданий и сооружений ОКРиС;
3. Поздняков А.П. – главный энергетик;
4. Бомбела П.П. – специалист по ГО, ПБ и ОТ.

произвели осмотр 9-этажного кирпичного здания общежития со встроенными помещениями по вышеуказанному адресу.

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ, сроки и исполнители
1	Благоустройство	Удовлетворительно	
2	Наружные сети и колодцы	Удовлетворительно	
3	Фундаменты, отмостки, подвал	Хорошо	
4	Несущие стены (колонны)	Хорошо	
5	Перегородки	Хорошо	
6	Балки (фермы)	-	
7	Перекрытия	Хорошо	
8	Лестницы	Хорошо	
9	Полы	Удовлетворительно	
10	Проемы (окна, двери, ворота)	Удовлетворительно	
11	Кровля	Хорошо	
12	Наружная отделка	Неудовлетворительно	
13	Внутренняя отделка	Удовлетворительно	
14	Центральное отопление	Удовлетворительно	
15	Местное отопление	-	
16	Вентиляция	Неудовлетворительно	
17	Газоснабжение	-	
18	Энергоснабжение, освещение	Удовлетворительно	
19	Технологическое оборудование	-	
20	Встроенные помещения	Удовлетворительно	

В ходе общего внешнего осмотра установлено:

Разрушение внутренней отделки, отсутствие благоустройства территории, неисправность вентиляции.

Выводы и предложения:

Необходимо выполнить работы по благоустройству и ограждению территории здания, работы по текущему ремонту помещений.

Подписи:

Председатель комиссии:

Проректор по АХР

Члены комиссии:

Начальник Опо ЭЗиС

Инженер по ЭЗиС ОКРиС

Главный энергетик

Специалист по ГО, ПБ и ОТ

А.В. Алексеев

А.В. Маркидонов

К.В. Шкурко

А.П. Поздняков

П.П. Бомбела